

VACPRINT DISCHARGE PLUS

Pasta lista para estampar, sobre fondos tintados con colorantes corroibles y conseguir el efecto "rongeant" por termofijado. CORROSIÓN ILUMINADA COM PIGMENTOS SELECCIONADOS.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Estampación de pieza y prenda confeccionada
- Algodón y fibras celulósicas 100%
- Buen tacto y rendimiento colorístico
- Excelente estampabilidad

CARACTERÍSTICAS

Aspecto:	Pasta blanca
Composición:	Resina con emulsionante
pH:	10 ± 0,5
Viscosidad:	30.000 ± 2.000 cps

APLICACIÓN

Corrosión blanca

VACPRINT DISCHARGE PLUS	860 gr
POLYREDUCER DC	70 gr
BLANCO POLYPRINT L	70 gr
	1000 gr

Corrosión coloreada

VACPRINT DISCHARGE PLUS	860 gr
Pigmento (seleccionado)	70 gr
POLYREDUCER DC	70 gr
	1000 gr

Estampar, secar

Polimerizar 5 minutos a 160°C

Lavar en frío con 1 gr/l POLYTOL NSE a fondo.

NOTA:

- Si se desea hacer el sistema por VAPORIZADO hay que utilizar en lugar de POLYREDUCER DC, el POLYREDUCER E-R y añadir 50 -100 gr/kg de UREA
- Una vez estampado, para evitar problemas de reducciones falsas, es necesario polimerizar antes de las 12 horas.
- Por precaución, recomendamos ensayar previo a estampar, si el fondo es verdaderamente corroible.
- Es importante lavar posteriormente para obtener matiz definitivo y que el tejido no quede contaminado de restos de reductor.
- Al adicionar el pigmento se reduce ligeramente la viscosidad de la pasta
- El producto preparado en condiciones ambientales correctas se puede mantener hasta más de tres días. Aunque debe siempre controlarse justo en el momento de su utilización.
- Para estampación de corrosión con colorantes FLUORESCENTES, se aconseja añadir 50 gr/kg POLYCRIL E-PF/P para mejorar su solidez al lavado.
- En función del lavado se puede disminuir la cantidad de formol libre en el tejido